



تنبيهات السلامة المهمة

شاحن لاسلكي محمول مزود بحامل خاص من إصدار WIZ003 من Belkin سحب المنتج



بدأت Belkin سحب جميع وحدات الشاحن اللاسلكي المحمول المزود بحامل خاص من إصدار WIZ003 من Belkin بصورة طوعية، وستتيح لجميع المشترين إمكانية استرداد الأموال بالكامل.

قد يتسبب وجود عيب في تصنيع وحدة إمداد الطاقة في تعطل الشاحن وزيادة سخونته، مما يؤدي إلى التعرض لمخاطر الحريق والصدمات.

لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار بالململكات، ولم تتضرر أجهزة الشحن اللاسلكية الأخرى أو أي من منتجات Belkin الأخرى بهذا السحب.

إذا كنت قد اشتريت الشاحن اللاسلكي المحمول المزود بحامل خاص من إصدار WIZ003 من Belkin، فمن المهم أن تتوقف فوراً عن استخدامه، وفصله عن أي مصدر طاقة، والتواصل معنا لمزيد من الإرشادات.

لمزيد من التفاصيل الكاملة حول التخلص الآمن من المنتج وكيفية استرداد الأموال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

www.belkin.com/support/wiz003recallform

المنتجات المتضررة هي:

- والتي تحمل الأرقام التسلسلية التالية: 35B01DO5010350، B01DO6029400-35B01DO603370435، 35B01DO5014500-35B01DO5020003، 35B01DO6016560-35B01DO6020560، 35B01DO5014350، 35B01DO6010001-35B01DO6010500 and 35B01DO6010501-35B01DO6015500
- يمكن أن يوجد الرقم التسلسلي على حزمة البطارية